



## NAVODILO ZA UPORABO



## FEN ZA VROČI ZRAK



# FEN ZA VROČI ZRAK

## GW2000F / FVZ2000D

### NAVODILO ZA UPORABO

Pred delom natančno preberete navodila za uporabo in navodila za varno delo ter jih shranite na dosegljivem mestu. Embalažo odstranite na okolju prijazen način. Plastično vrečko shranite izven dosega otrok.

#### Področje uporabe

Fen za vroči zrak je primeren za odstranjevanje barv, lakov in lepil, spajkanje in pritrjevanje z raznim materialom, odtaljevanje ali sušenje.



#### Tehnični podatki

napetost	230V /50Hz
moč	2000W
pretok zraka	stopnja I: 300 l/min stopnja II: 300 l/min stopnja III: 500 l/min
delovna temperatura	stopnja I: 50°C (konstantna) stopnja II: 70-600°C stopnja III: 70-600°C
zaščitni razred	II

#### Varnostna navodila

Pred vsakim opraviлом (menjava pribora, popravilo, vzdrževanje...) aparat obvezno ugasnite, ga izklopite iz omrežja in počakajte, da se ohladi!

1. Z aparatom lahko delajo samo osebe, ki so bile seznanjene z navodili za uporabo in z navodili za varno delo.
2. Aparat uporabljajte samo takrat, kadar ste spočiti in v dobri fizični ter psihični kondiciji.
3. Vedno uporabljajte delovno obleko pravilne velikosti.
4. Pri zagonu in v času dela s strojem je prepovedano zadrževanje drugih oseb v delovnem območju aparata.
5. Ne začnite z delom, dokler delovna okolica ni očiščena in brez ovir.
6. Pri delu ne nosite ohlapnih oblačil, šalov, rokavic, kravate ali nakita. Obujete čevlje z nedrsečim podplatom. Dolge lase si spnite, uporabite lasno mrežo ali kapo.
7. Za varovanje oči uporabite zaščitna očala. Navadna očala nimajo zaščitne funkcije.
8. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice.
9. Pri delu z aparatom zavzemite varen in stabilen položaj. Pazite na roke, prsti naj v nobenem primeru ne pridejo v stik z obdelovancem ali vročim zrakom.
10. Aparat uporabljajte samo na dobro zračenih mestih in ne v bližini gorljivih, eksplozivnih in vnetljivih snovi.
11. Pri delujočem aparatu se ne dotikajte nastavkov in ne opravljajte vzdrževalnih del.
12. Aparat uporabljajte samo na zadostni svetlobi, ki še zagotavlja varno delo.
13. Zavarujte delovno mesto!
14. Izogibajte se nevarnim zunanjim vplivom. Aparata ne izpostavljajte dežju in ga ne uporabljajte v mokrem in vlažnem okolju.
15. Aparat nikoli ne preobremenjujte, delajte enakomerno in postopoma.

16. Aparat vedno hranite izven dosega otrok.
17. Ne delajte s poškodovanim, delno popravljenim ali nepravilno sestavljenim aparatom.
18. Ne odstranjujte in ne spreminjajte varnostnih priprav.
19. Popravil, ki ne spadajo v osnovno vzdrževanje, ne opravljajte sami, ampak se obrnite na pooblaščen servis.
20. **Važno: Pokvarjena stikala in varnostne priprave lahko zamenja samo pooblaščen serviser.**
21. Ko zapustite delovno mesto, aparat ugasnite, ga izklopite iz omrežja ter ga zavarujte pred otroki in obiskovalci.
22. Nepooblaščenim osebam ne dovolite dostopa do aparata.
23. Aparat vedno shranite na varno in suho mesto.

### Ne pozabite:

- vročega zraka nikoli ne usmerjajte v druge osebe ali živali
- aparata nikoli ne uporabljajte kot sušilnik za lase

Uporaba je dovoljena v skladu z navodili za uporabo in navodili za varno delo in v tem smislu samo osebam, ki so seznanjene s temi navodili.

Pri nepravilni uporabi proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za morebitne poškodbe aparata, telesne poškodbe ali kakršne koli druge poškodbe v območju delovanja aparata. Vedno uporabljajte originalne rezervne dele in pribor. Kakršni koli posegi v aparat, ki bi spremenili njegove lastnosti niso dovoljeni. V teh primerih garancija preneha veljati.

### Nastavitev

Pozicija I: konstantna delovna temperatura (50°C)

Pozicija II, III: nastavite zeleno delovno temperaturo.

S pritiskom na »+« temperaturo povišate, s pritiskom na »-« temperaturo znižate (stopnje po 10°C). Če temperatura doseže 600°C, se grelec samodejno izklopi. Po ohladitvi na delovno temperaturo, se grelec ponovno vklopi.

### Vzdrževanje

Pred vsakim opraviom (menjava pribora, popravilo, vzdrževanje...) aparat obvezno ugasnite, ga izklopite iz omrežja in počakajte, da se ohladi! po končanem delu aparat vedno očistite s suho ali rahlo navlaženo krpo za čiščenje nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev pazite, da v nobenem primeru tekočina ne pride v notranjost stroja

### Naročanje rezervnih delov

Pri naročanju rezervnih delov se obrnite na proizvajalca, zastopnika ali pooblaščenega serviserja.

Pri tem upoštevajte naslednje podatke: tip aparata in številka rezervnega dela.

## Razlaga simbolov



Pred uporabo natančno preberite navodila!



Varujte okolje! Izrabljene stroje, pribor in embalažo odstranite na okolju prijazen način.



Zaščitni razred II.



Vaš prispevek k varovanju okolja

Spoštovane kupce obveščamo, da je podjetje Inter diskont vključeno v sistem ravnanja z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Prosimo vas, da embalažo izdelkov, ki jih kupujete pri nas, ločeno odlagate na komunalnih otokih in s tem prispevate k čistejšemu okolju.

Odpadna električna in elektronska oprema (EEO) ne spada med hišne odpadke!

Stare, pokvarjene in odpadne električne aparate, baterije ter akumulatorje lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih prodajalcev, pooblaščenih zastopnikov ali pri najbližjemu izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki – komunalno podjetje.

\* Nekatere skice so simbolične. Napake v tisku so možne.

\* Proizvajalec si v smislu tehničnih izboljšav pridržuje pravico do sprememb.

Copyright © 2009 INTER DISKONT d.o.o. Vse pravice pridržane.

## EC Declaration of Conformity

We, **Changzhou Wujin Great Wall Tools, Co., Ltd Hi-Teach. Development Zone, Wujin Changzhou, Jiangshu, China**

declare under our sole responsibility that the following products to which this declaration relates correspond to the relevant basic safety and health requirements of EC based on its design and type, as brought into circulation by us.

In case of alteration of the product(s), not agreed by us, this declaration lose its validity.

Products description: HOT AIR GUN  
 Products type: GW2000F / FVZ2000D  
 Applicable EC Directives: Low Voltage Directive LVD 2006/95/EC  
 Electromagnetic Compatibily Directive EMC 2004/108/EC

Applicable Standards: EN60335-1:2002+A11+A1+12+A2+A13,  
 EN60335-2-45:2002+A1, EN62233:2008  
 EN55014-1:2000+A1+A2, EN61000-3-11:2000  
 EN61000-3-2:2000+A2  
 EN55014-2: 1997

Authorized signature:

Title of Signatory:

Date: 2009-11-10



## ES Izjava o skladnosti

Podpisani izjavlja v imenu podjetja:

**Changzhou Wujin Great Wall Tools, Co., Ltd Hi-Teach. Development Zone, Wujin Changzhou, Jiangshu, China**

da naslednji opisan izdelek, v zasnovi in izdelavi, kakor tudi v izvedbi namenjeni prodaji, ustreza osnovnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam predpisanim s strani ES.

opis izdelka: FEN ZA VROČI ZRAK  
 tip: GW2000F / FVZ2000D  
 Izdelek ustreza direktivam: Pravilnik o električni opremi (LVD 2006/95/ES)  
 Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC 2004/108/ES)

po naslednjih standardih: EN60335-1:2002+A11+A1+12+A2+A13,  
 EN60335-2-45:2002+A1, EN62233:2008  
 EN55014-1:2000+A1+A2, EN61000-3-11:2000  
 EN61000-3-2:2000+A2  
 EN55014-2: 1997

datum: 10.11.2009

podpis odgovorne osebe



## GARANCIJSKA IZJAVA:

Izjavljamo, da bo izdelek brezhibno deloval, če bo uporabnik upošteval priložena navodila za uporabo in navodila za varno delo. INTER DISKONT d.o.o. se obvezuje, da bo vse okvare in tehnične pomanjkljivosti, ki bi nastale na izdelku ob normalni uporabi, popravil v garancijskem roku.

**Izdelek ni namenjen uporabi v industriji in obrti.**

Proizvajalec nudi za imenovani izdelek **1 leto** garancije od dneva nakupa ali drug zakonsko določen rok ob naslednjih **garancijskih pogojih**:

- **pri reklamaciji morate predložiti veljaven garancijski list in račun o nakupu izdelka (ali kopijo obeh);**
- **v garancijski dobi sme servis opravljati le INTER DISKONT d.o.o.;**
- **izdelek mora biti uporabljan skladno z navodili;**
- **kupec mora sporočiti vidne napake na stroju v roku 8 dni od nakupa;**
- **izdelek mora biti ob predaji v servis očiščen, v originalni embalaži, ne sme biti mehansko poškodovan in v razstavljenem stanju;**
- **iz garancije so izvzeti akumulatorji ter potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi;**
- **vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.**

Proizvajalec se obvezuje, da bo izdelek zamenjal z novim ali vrnil kupcu kupnino, če okvare v garancijskem roku ne bo mogoče odpraviti v 45 dneh po prejemu izdelka v popravilo. Ob predaji v servis priložite tudi opis okvare.

**Garancija preneha veljati:**

- v primeru poškodb, nastalih zaradi zunanjih vplivov (transport, vpliv okolice, udarec strele, elementarne nezgode);
- pri vsakem nepooblaščenem ali nestrokovnem posegu v stroj;
- v primeru nepravilne uporabe in montaže.

Obdobje, v katerem zagotavljamo servisiranje, znaša garancijski rok in 3 leta od datuma prenehanja garancije. V tej dobi zagotavljamo servis, pribor in nadomestne dele. Izdelek ustreza vsem varnostnim in tehničnim zahtevam.

**GARANCIJO LAHKO UVELJAVLJATE Z RAČUNOM!**

**Servis:**

**INTER DISKONT d.o.o., Partizanska 15, 2390 Ravne na Koroškem,**

**tel: 02 82 18 391**

**[www.interdiskont.si](http://www.interdiskont.si); [interdiskont@siol.net](mailto:interdiskont@siol.net)**

Če se stroj pokvari v **garancijskem** roku in ga želite poslati v popravilo, pokličite **brezplačno** telefonsko številko

**080 14 00**



## FEN ZA VROČI ZRAK

GW2000F / FVZ2000D

230V - 50Hz - 2000W - MFD 2009



Changzhou Wujin Great Wall Tools, Co., Ltd Hi-Teach. Development Zone,  
Wujin Changzhou, Jiangshu, China